
DE: THIAGO MATHEUS DA SILVA AMORIM

PARA: SINFRA

ASSUNTO: RESPOSTA AS PENDÊNCIAS PROCESSO N°. 426659/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA/MT

Por meio do Processo n°. 426659/2021, protocolado na Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM, a SINFRA encaminhou o 1º Parecer Técnico Arquitetônico para correções.

De acordo com a documentação recebida, segue respostas do 1º Parecer Técnico Arquitetônico do item 1 e 2:

1.0 DOCUMENTAÇÃO:

A prefeitura não possui matrícula desmembrada dos terrenos da cidade, contudo segue em anexo uma declaração de posse sobre o terreno de construção do ginásio

2.0 PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO:

-) **2.a** Resposta: Foi corrigido a medida do terreno .
-) **2.b** Resposta: Foi indicado os lotes confrontantes .
-) **2.c** Resposta: A prefeitura fez uma declaração afirmando que a cidade de Castanheira não tem exigência de recuos e afastamentos no plano diretor, as portas de saída de emergência que estavam abrindo para a calçada foram substituídas por portões de correr.
-) **2.d** Resposta: foi indicado os lotes confrontantes.
-) **2. E** Resposta: foi indicado os níveis da calçada e rua.
-) **2. f** Resposta: foi arrumado a posição do texto sobreposto.
-) **2.g** Resposta: foi indicado as cotas do acesso principal.
-) **2.h** Resposta: o reservatório está implantado dentro do terreno, em anexo está uma declaração da prefeitura e croqui do terreno.
-) **2.i** Resposta: foi retirado a marquise que avançava a calçada, o beiral com caimento para o lote vizinho está com calha, resalto que o lote vizinho é uma creche e um posto de saúde sendo ambos propriedade da prefeitura.
-) **2.j** Resposta: foi feito a compatibilização.
-) **2.k** Resposta: foi feito a correção.
-) **2l** Resposta: foi colocado a área da quadra conforme desenhada.
-) **2.m** Resposta: foi feito as cotas medindo as áreas da tela de nylon na prancha 06/07 detalhando o comprimento e altura

-) **2.n** Resposta: foi reposicionado o espaço para cadeirante, ressalto que não foi colocado nos cantos da arquibancada para não ficar em um local excluído dos demais.
-) **2.o** Resposta: foi indicado os níveis das calçadas e rua.
-) **2.p** Resposta: foi feito as medidas conferir corte bb prancha 05/07.
-) **2.q** Resposta: foi feito as cotas das linhas de demarcação do piso, da cesta de basquete e do gol.
-) **2.r** Resposta: foi feito a legenda dos pisos ressalto que foi utilizado a quadra da seduc como referência.
-) **2.s** Resposta: foi feito a correção das medidas da cesta de basquete conforme padrão de quadras da SEDUC.
-) **2.t** Resposta: foi desenhado o ultimo piso da arquibancada.
-) **2.u** Resposta: foi compatibilizado a dimensão da cobertura na planta baixa
-) **2.v** Resposta: acima da tela de nylon será com fechamento em telha metálica não tem alvenaria, as telha são fixadas diretamente na estrutura.
-) **2.w** Resposta: foi feito a correção conforme solicitado.
-) **2.x** Resposta: foi feito a correção conforme solicitado.
-) **2.y** Resposta: foi feito a correção conforme solicitado.
-) **2.z** Resposta: foi feito a correção conforme solicitado.

Cuiabá, 06 de DEZEMBRO de 2.021.

THIAGO MATHEUS DA SILVA AMORIM
Arquiteto e Urbanista
CAU: A249101-0